

Primer 2.



Površine poprečnih preseka štapova su:
pojasni štapovi $F=F_0$,
dijagonalni štapovi $F=0.2F_0$,
vertikalni štapovi $F=0.1F_0$.


Svi štapovi: E = 210 GPa, A = 0.01 m^2

Sile u štapovima i reakcije oslonaca [kN]




Rezultati primenom programa

„Prva“ polovina (sile)




„Druga“ polovina (sile)




Reakcije

„Prva“ polovina



„Druga“ polovina



Deformisana osa

